

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber Smits Insolvenz- und Büroservice UG, Sollbrüggenstraße 52, 47800 Krefeld
Besichtigung 12.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 198 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Dach.
Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.05.2022	Letzte Zulassung	05.05.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Multivan T6.1 Kurz DSG Generation Six	Aufbauart	Kleinbus
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZNH067474	Maße Länge/Breite/Höhe	4955 / 1904 / 1970 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3000
zul. Gesamtmasse	3000 kg	HSN / TSN	0603 / BUL
Schlüssel-Nr.	20528990	Km-Stand abgelesen	55350
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Rot
Polster / Farbe	Teilleder / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Hankook / Vantra ST AS2	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Hankook / Vantra ST AS2	A / O	7 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Hankook / Vantra ST AS2	A / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Hankook / Vantra ST AS2	A / O	4 mm
Pannenset Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablage- und Staukästen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Automatische Distanzregelung ACC "follow to stop" bis 210 km/h, mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel, links und rechts konvex, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Fußmatten im Fahrerhaus, in Velours, Bodenbeläge: Trittsverstärkter Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekor-Einlagen "Pewter Wave Grey", Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster im Fahrgast-/Laderaum: Fenster hinten links, feststehend, Fenster im Fahrgast-/Laderaum: Fenster hinten rechts, feststehend, Fenster: Akustik-Dämmglaspaket mit abgedunkelten Scheiben im Fahrgastraum, Fenster: Verbundglas-Frontscheibe in Dämmglas, Fensterheber elektrisch, vorn, Fernlichtassistent "Light Assist", Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Gepäckraumabdeckung, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3000 kg, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen, Innenraumbeleuchtung mit LED-Technik im Lade-/Fahrgastraum, Instrumenteneinsatz (km/h), Kindersicherung, elektrisch betätigt, Kindersitzverankerung ISOFIX, Klimaanlage: 3-Zonen "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum, Kopfstützen: Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hinten höhen- und neigungsverstellbar, Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung, Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, rot, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display und Müdigkeitserkennung, Multikollisionsbremse, Multimedia-Systeme: 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel, Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht, NichtraucherAusführung, Notrufsystem eCall, ParkPilot im Front- und Heckbereich, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Mikrovlies/Lederoptik, Radio-Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Räder/ Reifen: 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Silber, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer, Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts, Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, Seitenwindassistent, Seitliche Blinkleuchten, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe, Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe, Sitze 2. Sitzreihe: 2 Drehsitze mit Armlehnen, verschiebbar, in der 2. Sitzreihe, Sitze 3. Sitzreihe: 3er-Sitzbank mit Liegefunktion und Staufach, verschiebbar, in der 3. Sitzreihe, Sitze: Lendenwirbelstützen manuell einstellbar, links und rechts, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für li. und re. Einzelsitz im Fahrerhaus, Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern im Fahrgastraum, Spurwechselassistent "Side Assist", Start-Stopp-System, Steckdosen: 12 Volt-Steckdose(n), Steckdosen: 2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung automatisch, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Tisch: Klapptisch (in der Seitenwand integriert), Trittsstufe innen, im Fahrerhaus und Laderaum, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen zur Ladegutsicherung bei trittverstärktem Bodenbelag, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zubehör:

Bordwerkzeug, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung


Code **Bezeichnung**
Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 29.05.2026 bei Kilometerstand 55.001
bis Wartung verbleiben: 26.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 18)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)

